



geotechnik west

Ingenieurbüro Bernd Harth




geotechnik west

Ingenieurbüro Bernd Harth




geotechnik west

Ingenieurbüro Bernd Harth



geotechnik west


Ingenieurbüro Bernd Harth



[illegible]


geotechnik west

Ingenieurbüro Bernd Harth




geotechnik west

Ingenieurbüro Bernd Harth



- Legende**
1. Grundwasserstockwerk
- Grundwassergleichen Okt. 2023 [m NHN]
 - Grundwasserdifferenzen Okt. 1955-2023 [m]
- Geologie**
- Geologische Störungszonen



Der Erftverband weist darauf hin, dass Grundwasserstände Veränderungen unterliegen. Grundwassergleichen stellen interpretierte hydrologische Daten dar, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Es fällt in die Verantwortung des Empfänger der Informationen, hieraus Schlüsse für die Durchführbarkeit oder Wirtschaftlichkeit der Vorhaben zu ziehen. Der Erftverband haftet ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlungen sowie für alle sonstigen Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlungen beruhen, nicht. Weitergehende Haftungsansprüche gegen den Erftverband bestehen nicht.

Wasserschutzzone: © Land NRW, dldelby-2.0 (<https://www.govdata.de/delby-2.0>) <https://www.erftverband.nrw.de> < 01.08.2022 >

	
Ausdruck aus dem WebGIS des Erftverbandes	
© OpenStreetMap-Mitglieder © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie © Geobasis NRW	1:25000 11-03-2025



Bilder 1 + 2: örtliche Situation im UB1 (Wolfsgasse/Hauptstraße) am 13.01.2025 (Ortsbegehung)



Bilder 3 + 4: örtliche Situation im UB1 (Wolfsgasse/Hauptstraße) am 13.01.2025 (Ortsbegehung)



Bilder 5 + 6: örtliche Situation im UB2 (Wolfsgasse/Bahnstraße) am 13.01.2025 (Ortsbegehung)



Bilder 7 + 8: örtliche Situation im UB2 (Wolfsgasse/Bahnstraße) am 13.01.2025 (Ortsbegehung)