

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 6010218
Schacht-O: 6010218
Schacht-U: 6010219
Länge: 38.9
Datum : 03.11.2021
U.-Grund:

Ort : Flammersheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1075
U-Richtung : in
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : SPERLINGSTRAßE
Material: B-L Betonrohr mit Liner
Eigentum: 1
Baujahr: 1970
Wetter : Regen
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

6010218

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

1:57:12	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
1:57:32	0.0 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr	
1:57:43	0.0 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 15 Prozent - Schadensanfang 5-7 Uhr	
2:58:28	2.6 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr	
2:58:37	2.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 9 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
2:58:45	2.6 BAF B A	iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 9 Uhr	
2:59:13	2.6 BAO	iSK1 Boden sichtbar 9 Uhr	
2:59:24	2.6 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 9 Uhr	
3:00:04	4.6 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 3 Uhr	
3:00:13	4.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 3 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:00:21	4.6 BAF B A	iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 3 Uhr	
3:00:31	4.6 BAO	iSK1 Boden sichtbar 3 Uhr	
3:00:40	4.6 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 3 Uhr	
3:01:29	7.7 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr	
3:01:37	7.7 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 9 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:01:48	7.7 BAF B A	iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 9 Uhr	
3:02:08	7.7 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 9 Uhr	
3:02:31	10.8 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang 6 Uhr	
3:03:05	13.6 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 3 Uhr	
3:03:14	13.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 3 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:03:23	13.6 BAF B A	iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 3 Uhr	
3:03:31	13.6 BAO	iSK1 Boden sichtbar 3 Uhr	
3:03:41	13.6 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 3 Uhr	
3:03:53	14.4 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende	
3:04:43	20.6 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang 6 Uhr	
3:05:05	21.5 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
3:05:17	21.5 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:05:25	21.5 BAF B A	iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr	
3:05:34	21.5 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
3:05:58	24.4 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende	
3:06:36	27.9 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
3:06:45	27.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:06:54	27.9 BAF B A	iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr	
3:07:03	27.9 BAO	iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr	
3:07:15	27.9 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr	
3:07:32	28.7 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang 6 Uhr	
3:08:08	32.2 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
3:08:23	32.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:08:31	32.2 BAF B A	iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr	
3:08:39	32.2 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
3:09:39	38.9 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende	
3:09:46	38.9 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr	
3:09:59	38.9 BCE XP	iSK5 Rohrende	

6010219

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 333

17.12.2025