

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
 Haltung: 5910040  
 Schacht-O: 5910040  
 Schacht-U: 5910041  
 Länge: 48.7  
 Datum : 04.11.2021  
 U.-Grund:

Ort : Flammersheim  
 Rohrform : DN Kreis  
 Durchmesser : 300/300  
 Videoband-Nr.: 1075  
 U-Richtung : in  
 Firma: kanalprofi  
 Bemerkung:

Straße : ZEISIGSTRAßE  
 Material: B Betonrohr  
 Eigentum: 1  
 Baujahr: 1973  
 Wetter : trocken  
 Inspekteur: S. Nau  
 Maßstab : 1:500

5910040

|          |              |                                                                                                                                                       |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:07:13 | 0.0 BCD XP   | iSK5 Rohranfang                                                                                                                                       |
| 08:09:27 | 2.0 BCA E A  | iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr |
| 08:09:36 | 2.0 BAH C    | iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr                         |
| 08:09:43 | 2.0 BAF B A  | iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr                           |
| 08:09:56 | 2.0 BAO      | iSK1 Boden sichtbar 10 Uhr                                                                                                                            |
| 08:01:35 | 13.3 BCA E A | iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr  |
| 08:01:43 | 13.3 BAH C   | iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr                          |
| 08:01:51 | 13.3 BAF B A | iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr                            |
| 08:02:34 | 16.3 BCA E A | iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr |
| 08:02:42 | 16.3 BAH C   | iSK3 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr                         |
| 08:02:50 | 16.3 BAF B A | iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr                           |
| 08:03:27 | 17.9 BCA E A | iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr |
| 08:03:36 | 17.9 BAH C   | iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr                         |
| 08:03:43 | 17.9 BAF B A | iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 12 Uhr                           |
| 08:06:22 | 41.1 BCA E A | iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr |
| 08:06:31 | 41.1 BAH C   | iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr                         |
| 08:06:39 | 41.1 BAF B A | iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr                           |
| 08:06:51 | 41.1 BAO     | iSK1 Boden sichtbar 10 Uhr                                                                                                                            |
| 08:07:18 | 44.2 BBH A A | iSK5 Ungeziefer Ratte (A) in der Rohrleitung Anzahl der Tiere 1 Stück                                                                                 |
| 08:07:44 | 45.6 BCA E A | iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr  |
| 08:08:08 | 45.6 BAH C   | iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr                          |

5910041

SK0 = Sofort  
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
 SK6 = nur TV

max. SK: 1  
 Rangfolge: 396

3.2.2026

# Kanal - TV - Untersuchung

|            |            |                |             |             |              |
|------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| Kanalart : | MW-Kanal   | Ort :          | Flamersheim | Straße :    | ZEISIGSTRAßE |
| Haltung:   | 5910040    | Rohrform :     | DN Kreis    | Material:   | B Betonrohr  |
| Schacht-O: | 5910040    | Durchmesser :  | 300/300     | Eigentum:   | 1            |
| Schacht-U: | 5910041    | Videoband-Nr.: | 1075        | Baujahr:    | 1973         |
| Länge:     | 48.7       | U-Richtung :   | in          | Wetter :    | trocken      |
| Datum :    | 04.11.2021 | Firma:         | kanalprofi  | Inspekteur: | S. Nau       |
| U.-Grund:  |            | Bemerkung:     |             | Maßstab :   | 1:500        |

|       |              |      |                                                                                                                                                 |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06:39 | 41.1 BAF B A | iSK3 | Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr                          |
| 06:51 | 41.1 BAO     | iSK1 | Boden sichtbar 10 Uhr                                                                                                                           |
| 07:18 | 44.2 BBH A A | iSK5 | Ungeziefer Ratte (A) in der Rohrleitung Anzahl der Tiere 1 Stück                                                                                |
| 07:44 | 45.6 BCA E A | iSK5 | Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr |
| 08:08 | 45.6 BAH C   | iSK2 | Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr                         |
| 08:24 | 45.6 BAC B   | iSK1 | Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 50 mm 2 Uhr                                                     |
| 08:47 | 45.6 BAO     | iSK1 | Boden sichtbar 2 Uhr                                                                                                                            |
| 09:00 | 45.6 BAB B A | iSK3 | Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 2 Uhr                             |
| 09:42 | 48.7 BCE XP  | iSK5 | Rohrende                                                                                                                                        |

Stutzen KATE Verpressung

5910041

|                  |              |              |                |          |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| SK0 = Sofort     | SK2 = Mangel | SK4 = Intakt | max. SK: 1     | 3.2.2026 |
| SK1 = Gravierend | SK3 = Gering | SK6 = nur TV | Rangfolge: 396 |          |