

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
Haltung: 6010077  
Schacht-O: 6010077  
Schacht-U: 6010078  
Länge: 48.5  
Datum : 05.11.2014  
U.-Grund:

Ort : Flammersheim  
Rohrform : DN Kreis  
Durchmesser : 300/300  
Videoband-Nr.: PAN11  
U-Richtung : in  
Firma: M. Tschannen  
Bemerkung:

Straße : Ringsheimer Weg  
Material: B Betonrohr  
Eigentum: 1  
Baujahr: 1965  
Wetter : kein Nie  
Inspekteur: M. Tschannen  
Maßstab : 1:500

6010077

00:00:00 0.0 BCD XP iSK5 Anfangsknoten Rohranfang

00:00:10 14.3 BCA E A iSK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 10 Uhr  
00:00:20 14.3 BAG iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 % 10 Uhr  
00:00:30 14.3 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 10 Uhr  
00:00:40 14.3 BAH D iSK2 Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

00:00:50 27.7 BCA C A iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 2 Uhr  
00:01:00 27.7 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

00:01:10 28.4 BCA E A iSK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 11 Uhr  
00:01:20 28.4 BAG iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 % 11 Uhr  
00:01:30 28.4 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 11 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

00:01:40 28.4 BAH D iSK2 Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt 11 Uhr  
00:01:50 35.2 BCA C A iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 1 Uhr  
00:02:00 35.2 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 1 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

00:02:10 35.2 BAO iSK1 Boden sichtbar 1 Uhr  
00:02:20 35.3 BAB B A iSK3 Rissbildung Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr  
00:02:30 36.5 BCA C A iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 100 mm 2 Uhr  
00:02:40 36.5 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 2 Uhr

Risse: Kurzliner 1m bei 35,20m

Stutzen KATE Verpressung

00:02:50 36.5 BAO iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr  
00:03:00 37.5 BCA C A iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 11 Uhr  
00:03:10 37.5 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 11 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

00:03:20 37.5 BAP iSK0 Hohlraum sichtbar 11 Uhr  
00:03:30 37.5 BAB B B iSK3 Rissbildung Riss am Rohrumfang Rissbreite 1 mm 7-9 Uhr

Riss KATE Verpressung

00:03:40 44.5 BAF C E iSK3 Oberflächenschaden nicht eindeutig feststellbar 5 Uhr  
00:03:50 44.6 BCA C A iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 2 Uhr  
00:04:00 44.6 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

00:04:10 48.5 BCE XP iSK5 Endknoten, Rohrende

6010078

SK0 = Sofort  
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
SK6 = nur TV

max. SK: 0  
Rangfolge: 119

16.12.2025