

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Palmersheim	Straße :	ERIKASTRAßE
Haltung:	6011174	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	6011174	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	6011175	Videoband-Nr.:	1208	Baujahr:	1996
Länge:	23.5	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	13.01.2026	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

6011174

0:06:39	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
0:07:15	0.9 BAJ A	iSK4 Verschiebung in Längsrichtung (A) - die Rohre sind parallel zur Rohrleitungsachse verschoben Längsverschiebung 15 mm	12 Uhr
0:08:02	1.0 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang	
0:07:41	1.1 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm	2 Uhr
0:09:00	4.0 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm	10 Uhr
0:09:10	4.0 BAH Z	iSK3 Schadhafter Anschluss anderer Schaden (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden	10 Uhr
0:09:18	4.0 BAI A A	iSK2 Einragendes Dichtungsmaterial Dichtring (A) verschoben, nicht einragend	10 Uhr
0:10:14	7.0 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende	
0:10:54	7.1 BDC Z	iSK5 Inspektion abgebrochen	
0:12:08	23.5 BDC Z	gSK5 Inspektion abgebrochen	
0:12:18	23.5 BBE F	gSK1 Andere Hindernisse Gegenstand dringt durch einen Anschluss / Abzweig ein (F) Querschnittsminderung 10 Prozent	11 Uhr
0:12:00	23.5 BAH Z	gSK2 Schadhafter Anschluss anderer Schaden (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden	11 Uhr
0:12:45	23.5 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm	11 Uhr
0:15:53	20.9 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm	10 Uhr
0:15:29	20.4 BAI A A	gSK2 Einragendes Dichtungsmaterial Dichtring (A) verschoben, nicht einragend	10 Uhr
0:15:10	20.4 BAH Z	gSK2 Schadhafter Anschluss anderer Schaden (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden	10 Uhr
0:15:07	20.4 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm	10 Uhr
0:19:20	8.0 BBA B	gSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent	2 Uhr
0:19:31	8.0 BAH Z	gSK2 Schadhafter Anschluss anderer Schaden (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden	2 Uhr
0:19:17	8.0 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm	2 Uhr
0:21:23	2.2 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm	10 Uhr
0:20:36	1.0 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm	9 Uhr
0:19:55	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

6011175

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	5.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 2305	