

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	KLEVISCHER STRASSE
Haltung:	5515104	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515104	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515105	Videoband-Nr.:	1193	Baujahr:	1965
Länge:	40.3	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	27.01.2025	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515104

05:45:39	40.3 BCE XP	gSK5 Rohrende	
05:45:32	40.3 BAF A E	gSK5 Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 7-5 Uhr	
05:44:05	31.9 BAF A E	gSK4 Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 7-5 Uhr	
05:43:55	31.9 BAF C A	gSK5 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) mechanische Beschädigung - Schadensende 7-5 Uhr	
05:42:03	16.3 BAH A	gSK5 Schadhafter Anschluss 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:41:51	16.3 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
05:21:17	15.5 BBA B	gSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 10 Uhr	
05:21:00	15.5 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 2 Prozent 10 Uhr	
05:20:52	15.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:20:44	15.5 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:39:59	3.0 BDD B -	gSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 10 Prozent - Schadensende	
09:37:27	2.0 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:37:19	2.0 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:36:42	0.9 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8-4 Uhr	
05:29:21	0.5 BAF C A	gSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) mechanische Beschädigung - Schadensanfang 7-5 Uhr	
05:36:01	0.0 BDD B -	gSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 10 Prozent - Schadensanfang	
05:35:49	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5515105

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	19.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 693	