

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Flamersheim	Straße :	IN DER COMME
Haltung:	6010189	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	6010189	Durchmesser :	600/600	Eigentum:	1
Schacht-U:	6010202	Videoband-Nr.:	1075	Baujahr:	1960
Länge:	31.4	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	02.11.2021	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:1000

6010189

00:00:52 0.0 BCD XP iSK5 Rohranfang

00:02:31 8.8 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr

00:02:40 8.8 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

00:02:48 8.8 BAF B A iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 1 Uhr

00:02:59 8.8 BAO iSK1 Boden sichtbar 1 Uhr

00:04:58 21.3 BBF A iSK2 Infiltration Schwitzen (A) - langsames Eindringen von Wasser - keine sichtbaren Tropfen 2 Uhr

Muffe, Edelstahlmanschette 0,5m

00:06:22 31.4 BCE XP iSK5 Rohrende

6010202

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	28.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1073	