

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5712043
Schacht-O: 5712043
Schacht-U: 5712042
Länge: 54.3
Datum : 04.01.2022
U.-Grund:

Ort : Roitzheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1082
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : NELKENSTRASSE
Material: B-R Betonrohr repariert
Eigentum: 1
Baujahr: 1960
Wetter : Regen
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5712043				
3:45:26	54.3 BCE XP	gSK5Rohrende		
3:44:49	53.7 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr		
3:44:23	52.2 BAC B	gSK1Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 50 mm 10 Uhr		Stutzen KATE Verpressung
3:44:07	52.2 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 10 Uhr		
3:43:57	52.2 BAH D	gSK2Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 10 Uhr		
3:43:47	52.2 BCA B A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr		
3:42:30	45.6 BCA B A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr		Stutzen OK
3:41:06	37.1 BAO	gSK1Boden sichtbar 10 Uhr		
3:40:56	37.1 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr		
3:40:49	37.1 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C)		Stutzen KATE Verpressung
3:40:40	37.1 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr		
3:40:10	35.9 BAO	gSK1Boden sichtbar 10 Uhr		
3:40:01	35.9 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr		
3:39:53	35.9 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C)		Stutzen KATE Verpressung
3:39:45	35.9 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr		
3:38:07	25.9 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr		
3:37:57	25.9 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C)		Stutzen KATE Verpressung
3:37:48	25.9 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr		
3:36:33	18.3 BAO	gSK1Boden sichtbar 11 Uhr		
3:36:20	18.3 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 11 Uhr		
3:36:11	18.3 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C)		Stutzen KATE Verpressung
3:36:04	18.3 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr		
3:34:49	11.3 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr		
3:34:40	11.3 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C)		Stutzen KATE Verpressung
3:34:29	11.3 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr		
3:33:23	10.2 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr		
3:33:13	10.2 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C)		Stutzen KATE Verpressung
3:33:05	10.2 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr		
3:32:24	7.2 BAO	gSK1Boden sichtbar 2 Uhr		
3:32:17	7.2 BAF B A	gSK3Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr		
3:32:07	7.2 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C)		Stutzen KATE Verpressung
3:31:58	7.2 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr		
3:30:54	0.4 BCB Z -	gSK5Punktueller Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr		
3:30:28	0.0 BCD XP	gSK5Rohranfang		
5712042				
SK0 = Sofort				
SK1 = Gravierend				
SK2 = Mangel				
SK3 = Gering				
SK4 = Intakt				
SK6 = nur TV				
max. SK: 1				
Rangfolge: 330				
29.1.2026				