

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5717039
Schacht-O: 5717039
Schacht-U: 5717040
Länge: 34.2
Datum : 12.12.2025
U.-Grund:

Ort : Wüschheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1204
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : AM SIEFENGGRABEN
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1970
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5717039

09:58 34.2 BCE XP gSK5Rohrende
10:58 34.0 BDD B - gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensende

Stutzen KATE Verpressung

09:14 30.5 BAF C E gSK3Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar 7-5 Uhr
08:50 30.5 BAH C gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
08:40 30.5 BCA E A gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

08:09 28.8 BDD B - gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang

07:15 21.2 BAB B B gSK2Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Riss am Rohrfumfang Rissbreite 1 mm 12 Uhr

Riss, Edelstahlmanschette 0,5m

05:57 9.7 BAB B A gSK1Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm - Schadensende 12 Uhr

05:11 9.3 BAH C gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr Stutzen KATE Verpressung

05:03 9.3 BCA E A gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 1050 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr

05:29 8.8 BAB B A gSK1Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm - Schadensanfang 12 Uhr

Riss, Kurzliner ganze Rohrlänge ca. 7,70m bis 9,70m gegen FR

03:42 6.5 BCA B A gSK5Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

02:25 0.0 BCD XP gSK5Rohranfang

5717040

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 699

22.1.2026