

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5415021
Schacht-O: 5415021
Schacht-U: 5415022
Länge: 48.5
Datum : 18.09.2024
U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-F
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 600/600
Videoband-Nr.: 1176
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : FRAUENBERGER STRAßE
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1967
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5415021

03:52:06	48.5 BCE XP	gSK5 Rohrende
03:51:57	48.5 BAI Z -	gSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr
03:50:43	42.3 BAI Z	gSK3 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 5 Prozent 7-5 Uhr
08:49:54	38.9 BAO	gSK1 Boden sichtbar 11 Uhr
08:49:22	38.9 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr
08:49:14	38.9 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr
03:48:05	38.2 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 12 Uhr
03:47:48	38.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
03:47:35	38.2 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
02:46:36	36.9 BAO	gSK1 Boden sichtbar 10 Uhr
02:46:09	36.9 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
02:45:59	36.9 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
03:43:12	21.9 BAI Z	gSK3 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 5 Prozent 7-5 Uhr
03:41:50	14.8 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 3 Uhr
03:41:37	14.8 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 250 mm Rohrbreite 250 mm 3 Uhr
03:41:07	14.2 BAC B	gSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 30 mm 12 Uhr
03:40:40	14.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
03:40:30	14.2 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
03:38:37	5.0 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
03:38:28	5.0 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
08:37:26	1.0 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr
09:37:02	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang

5415022

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 339

18.12.2025