

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	FRAUENBERGER STRAßE
Haltung:	5415022	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5415022	Durchmesser :	600/600	Eigentum:	1
Schacht-U:	5415023	Videoband-Nr.:	1176	Baujahr:	1967
Länge:	49.5	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	18.09.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5415022

00:09:28	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
00:09:47	0.5 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr	
02:40:52	3.1 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
02:41:00	3.1 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:43:04	4.1 BAF C E	iSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar 3-9 Uhr	
06:11:58	4.4 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
06:12:06	4.4 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:12:15	4.4 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	
04:53:52	9.0 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr	
04:54:02	9.0 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 9 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:54:15	9.0 BAC B	iSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 50 mm 9 Uhr	
04:54:25	9.0 BAO	iSK1 Boden sichtbar 9 Uhr	
02:56:11	23.0 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
02:56:28	23.0 BAH D	iSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:56:38	23.0 BAB B A	iSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriß Rissbreite 1 mm 2 Uhr	
02:37:37	27.2 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
02:37:45	27.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:38:51	34.2 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 250 mm Rohrbreite 250 mm 10 Uhr	
06:38:59	34.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:39:25	34.2 BAC B	iSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 20 mm 10 Uhr	
05:20:01	35.2 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
05:20:09	35.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:21:43	48.4 BAI Z -	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr	
00:22:16	49.5 BCE YB	iSK5 Rohrende	

5415023

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	18.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 218	