

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 5514109
 Schacht-O: 5514109
 Schacht-U: 5514110
 Länge: 56.8
 Datum : 22.04.2020
 U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-G
 Rohrform : EI Ei
 Durchmesser : 500/750
 Videoband-Nr.: 1026
 U-Richtung : in
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : KOLPINGSTRASSE
 Material: B-L Betonrohr mit Liner
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1930
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:500

5514109

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

09:17:35	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
09:17:51	0.0 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur , Schadensanfang 12 Uhr	
09:58:33	4.2 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 1 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:58:41	4.2 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 1 Uhr	
09:49:36	10.3 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK
09:49:46	10.3 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
09:20:13	12.0 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK
09:20:21	12.0 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
09:21:02	16.5 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:21:29	18.8 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:22:23	25.7 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK
09:22:31	25.7 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
09:23:10	29.6 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:26:05	54.8 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK
09:26:13	54.8 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
09:27:46	55.1 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK
09:27:54	55.1 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr	
09:28:21	55.6 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:28:47	56.3 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:29:16	56.3 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 10 Uhr	
09:30:38	56.8 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik, Schadensende 12 Uhr	
09:30:50	56.8 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5514110

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 5	18.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 4269	