

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
Haltung: 5514111  
Schacht-O: 5514111  
Schacht-U: 5514262  
Länge: 75.0  
Datum : 14.11.2016  
U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-G  
Rohrform : EI Ei  
Durchmesser : 500/750  
Videoband-Nr.: 944  
U-Richtung : in  
Firma: M. Tschannen  
Bemerkung:

Straße : KOLPINGSTRASSE  
Material: B-L Betonrohr mit Liner  
Eigentum: 1  
Baujahr: 1930  
Wetter : kein Nieder  
Inspekteur: M. Tschannen  
Maßstab : 1:500

5514111

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

08:27:48	0.0 BCD XP	ISK5 Anfangsknoten Rohranfang	
08:27:50	0.4 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	10 Uhr Stutzen KATE Verpressung
08:27:52	1.0 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:27:54	7.0 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	10 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:27:56	9.2 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:27:58	17.3 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm	1 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:00	17.3 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden	1 Uhr
09:28:02	17.3 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur	1 Uhr
09:28:04	17.5 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	9 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:06	25.7 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	10 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:08	28.3 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen DN 100 mm	9 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:10	28.3 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden	9 Uhr
09:28:12	29.8 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm	11 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:14	29.8 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden	11 Uhr
09:28:16	29.8 BAK Z	ISK1 Schadhafte Innenauskleidung	11 Uhr
09:28:18	31.0 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:20	37.9 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	2 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:22	38.0 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	11 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:24	40.1 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	10 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:26	40.1 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur	10 Uhr
09:28:28	40.1 BAK Z	ISK1 Schadhafte Innenauskleidung	1 Uhr Fehlbohrung KATE Verpressung
09:28:30	45.6 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:32	45.6 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur	1 Uhr
09:28:34	48.4 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	10 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:36	58.5 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	10 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:38	59.3 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	1 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:40	59.3 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur	1 Uhr
09:28:42	59.4 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm	3 Uhr
09:28:44	59.4 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur	3 Uhr
09:28:46	59.4 BAH E	ISK5 Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft	3 Uhr
09:28:48	59.4 BAK Z	ISK1 Schadhafte Innenauskleidung	3 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:50	61.6 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm	11 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:52	61.6 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur	11 Uhr
09:28:54	65.8 BCA B A	ISK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm	11 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:56	67.9 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm	11 Uhr Stutzen KATE Verpressung
09:28:58	67.9 BCB Z	ISK5 Punktuelle Reparatur	11 Uhr
09:29:00	75.0 BCE XP	ISK5 Endknoten, Rohrende	

5514262

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

SK0 = Sofort  
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
SK6 = nur TV

max. SK: 1  
Rangfolge: 454

18.12.2025