

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-C	Straße :	NIKOLAUS-OTTO-STRASSE
Haltung:	5612081	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5612081	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5612087	Videoband-Nr.:	1138	Baujahr:	1960
Länge:	29.2	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	25.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5612081

46:46	29.2 BCE XP	gSK5Rohrende	
46:18	28.2 BAI Z -	gSK5Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent	
45:39	27.6 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
45:30	27.6 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
43:57	18.9 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
43:47	18.9 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
43:15	16.9 BAB B A	gSK2Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
42:48	16.9 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	
42:40	16.9 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
41:33	11.0 BAO	gSK1Boden sichtbar 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
41:16	11.0 BAH D	gSK2Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 10 Uhr	
41:08	11.0 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
40:03	8.2 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 3 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
39:55	8.2 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 3 Uhr	
39:46	8.2 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 3 Uhr	
38:41	1.8 BAI Z	gSK4Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent	
38:19	1.0 BBF A	gSK2Infiltration Schwitzen (A) - langsames Eindringen von Wasser - keine sichtbaren Tropfen 4 Uhr	Muffe KATE Verpressung
37:48	0.0 BCD XP	gSK5Rohranfang	

5612087

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	29.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 884	