

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
 Haltung: 6010215  
 Schacht-O: 6010215  
 Schacht-U: 6010221  
 Länge: 20.8  
 Datum : 03.11.2021  
 U.-Grund:

Ort : Flammersheim  
 Rohrform : DN Kreis  
 Durchmesser : 600/600  
 Videoband-Nr.: 1075  
 U-Richtung : gegen  
 Firma: kanalprofi  
 Bemerkung:

Straße : IN DER COMME  
 Material: B Betonrohr  
 Eigentum: 1  
 Baujahr: 1960  
 Wetter : Regen  
 Inspekteur: S. Nau  
 Maßstab : 1:1000

6010215

03:44:42	20.8 BCE XP	gSK5 Rohrende
03:43:58	19.3 BAO	gSK1 Boden sichtbar 9 Uhr
03:43:50	19.3 BAF B A	gSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 9 Uhr
03:43:41	19.3 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 9 Uhr <b>Stutzen KATE Verpressung</b>
03:43:31	19.3 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr
03:43:14	18.9 BAB B A	gSK3 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 9 Uhr <b>Riss KATE Verpressung</b>
03:42:34	16.6 BAO	gSK1 Boden sichtbar 3 Uhr
03:42:25	16.6 BAF B A	gSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 3 Uhr
03:42:17	16.6 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 3 Uhr <b>Stutzen KATE Verpressung</b>
03:42:09	16.6 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 3 Uhr
03:41:46	15.7 BAB B C	gSK5 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 2 mm - Schadensende 12 Uhr
03:41:23	15.3 BAF B A	gSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 12 Uhr
03:41:12	15.3 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr <b>Stutzen KATE Verpressung</b>
03:41:04	15.3 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
03:40:42	14.7 BAB B C	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm - Schadensanfang 12 Uhr
03:39:20	6.9 BAF A E	gSK4 Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar 7-11 Uhr
<b>Kurzliner ganze Rohrlänge ca. Station 14,7m bis 15,7m in FR</b>		
03:38:13	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang

6010221

SK0 = Sofort  
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
 SK6 = nur TV

max. SK: 1  
 Rangfolge: 656

28.1.2026