



Bilder 1 und 2: örtliche Situation im Bereich Querung Wälschbach am 23.04.2026





Bilder 3 und 4: Ausführung HB 1 mit Probennahme am 23.04.2026





Bilder 5 und 6: Ausführung HB 1 am 23.04.2026 (wg. Probenmenge mehrere Einstiche)





Bilder 7 und 8: Ausführung HB 2 mit Probennahme am 23.04.2026 (mehrere Einstiche)