

Fotodokumentation der Bohrkerne aus den Kernbohrungen vom 11./12.05.2026



Bild 1: Bohrkerne KB/RKS 1, KB/RKS 2, KB/RKS 3 und KB/RKS 4 vom 11./12.05.2026

Lage der Kernbohrung	Probe Nr.	Aufbau
siehe Anlagen 1.2.4	KB/RKS 1	3 cm neue Deckschicht (Geruch unauffällig) über 3 cm neue Binderschicht (Geruch unauffällig) über 14 cm neue Bitu-Tragschicht (Geruch unauffällig) über 2 cm alte Deckschicht (Geruch auffällig) über 2 cm alte Binderschicht (Geruch stark auffällig) über 4 cm Naturstein Arbeitsfuge bei t = 0,13 m + 0,20 m
	KB/RKS 2	2 cm Deckschicht (Geruch unauffällig) über 3 cm Binderschicht (Geruch unauffällig) über 11 cm Bitu-Tragschicht (Geruch unauffällig) Bruchfuge bei t = 0,10 m
	KB/RKS 3	3 cm Deckschicht (Geruch schwach auffällig) über 5 cm Binderschicht (Geruch schwach auffällig) über 2 cm brüchige Bitu-Tragschicht (Geruch schwach auffällig)
	KB/RKS 4	4 cm Deckschicht (Geruch unauffällig) über 17 cm Bitu-Tragschicht (Geruch unauffällig)

Tabelle 1: Aufbau, Schichtdicke und Geruchsauffälligkeit der Bohrkerne vom 11./12.05.2026



Bilder 2 und 3: Ober-/Unterseiten der Bohrkerns KB/RKS 1, KB/RKS 2, KB/RKS 3 und KB/RKS 4



Bild 4: Detailaufnahme der stark geruchsauffälligen Partie KB/RKS 1, t = 0,22 – 0,24 m



Bild 5: Bohrkerne KB/RKS 5, KB/RKS 6, KB/RKS 7 und KB/RKS 8 vom 11./12.05.2026

Lage der Kernbohrung	Probe Nr.	Aufbau
siehe Anlagen 1.2.4	KB/RKS 5	3 cm Deckschicht (Geruch unauffällig) über 7 cm brüchige Bitu-Tragschicht (Geruch unauffällig)
	KB/RKS 6	3 cm Deckschicht (Geruch nicht bis schwach auffällig) über 5 cm Binderschicht (Geruch nicht bis schwach auffällig) über 11 cm Bitu-Tragschicht (Geruch nicht bis schwach auffällig) Arbeitsfuge bei t = 0,10 m
	KB/RKS 7	3 cm Deckschicht (Geruch nicht bis schwach auffällig) über 3 cm Binderschicht (Geruch nicht bis schwach auffällig) über 33 cm Bitu-Tragschicht (Geruch nicht bis schwach auffällig) Arbeitsfuge bei t = 0,15 m, Bruchfuge bei t = 0,29 m + 0,35 m
	KB/RKS 8	2 cm neue Deckschicht (Geruch unauffällig) über 4 cm neue Binder-/Bitu-Tragschicht (Geruch unauffällig) über 4 cm neue, brüchige Bitu-Tragschicht (Geruch unauffällig) über 1 cm alte Deckschicht (Geruch auffällig) über 2 cm geb. Splitt mit Anspritzbelag (Geruch stark auffällig) über 12 cm Schotter (Basalt?), z.T. blasig Arbeitsfuge bei t = 0,10 m

Tabelle 2: Aufbau, Schichtdicke und Geruchsauffälligkeit der Bohrkerne vom 11./12.05.2026



Bild 6: Oberseiten der Bohrkerne KB/RKS 5, KB/RKS 6, KB/RKS 7 und KB/RKS 8



Bild 7: Unterseiten der Bohrkerns KB/RKS 5, KB/RKS 6, KB/RKS 7 und KB/RKS 8



Bild 8: Detailaufnahme der stark geruchsauffälligen Partie KB/RKS 8, $t = 0,11 - 0,13 \text{ m}$



Bild 9: Bohrkerne KB/RKS 9, KB/RKS 10, KB/RKS 11 und KB/RKS 12 vom 11./12.05.2026

Lage der Kernbohrung	Probe Nr.	Aufbau
siehe Anlagen 1.2.4	KB/RKS 9	8 cm Deck-/Binderschicht (Geruch unauffällig) über 18 cm Binder-/Bitu-Tragschicht (Geruch unauffällig)
	KB/RKS 10	5 cm Deck-/Binderschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig) über 5 cm Binder-/Bitu-Tragschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig)
	KB/RKS 11	6 cm Deck-/Binderschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig) über 14 cm Binder-/Bitu-Tragschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig) Bruch-/Arbeitsfuge bei t = 0,10 m
	KB/RKS 12	10 cm Deck-/Binderschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig) über 14 cm Binder-/Bitu-Tragschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig) Arbeitsfuge bei t = 0,10 m

Tabelle 3: Aufbau, Schichtdicke und Geruchsauffälligkeit der Bohrkerne vom 11./12.05.2026



Bilder 10 und 11: Ober-/Unterseiten der Bohrkerns KB/RKS 9, KB/RKS 10, KB/RKS 11 und KB/RKS 12



Bild 12: Bohrkerne KB/DPL 1 und KB/DPL 2 vom 11./12.05.2026

Lage der Kernbohrung	Probe Nr.	Aufbau
siehe Anlagen 1.2.4	KB/DPL 1	3 cm Deckschicht (Geruch unauffällig) über 3 cm Binderschicht (Geruch unauffällig) über 12 cm Bitu-Tragschicht (Geruch unauffällig), ab $t = 0,15$ m brüchig Arbeitsfuge bei $t = 0,09$ m
	KB/DPL 2	3 cm Deckschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig) über 5 cm Binderschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig) über 2 cm Bitu-Tragschicht (Geruch nicht bis max. schwach auffällig)

Tabelle 4: Aufbau, Schichtdicke und Geruchsauffälligkeit der Bohrkerne vom 11./12.05.2026



Bilder 13 und 14: Ober-/Unterseiten der Bohrkerne KB/DPL 1 und KB/DPL 2