

Fotodokumentation der Bohrkerne aus den Kernbohrungen



Bild 1: Bohrkerne KB/RKS 1 – KB/RKS 2 vom 19.02.2025 (UB1)



Bild 2: Detail Unterseiten Bohrkerne KB/RKS 1 – KB/RKS 2 vom 19.02.2025 (UB1)

Lage der Kernbohrung	Probe Nr.	Aufbau
Wolfsgasse/ Hauptstraße (UB1) in Setterich Detaillage siehe Anlagen 1.2.2	KB/RKS 1	4 cm Deckschicht (unauffällig) über 4 cm Binderschicht (unauffällig) über 17 cm Bitu-Tragschicht (unauffällig)
	KB/RKS 2	4 cm Deckschicht (unauffällig) über 4 cm Binderschicht (unauffällig) über 15 cm Bitu-Tragschicht (unauffällig)

Tabelle 1: Zusammenstellung Aufbau, Schichtdicke und Auffälligkeit der Schwarzdeckenbohrkerne UB1



Bild 3: Bohrkerne KB/RKS 3 – KB/RKS 5 vom 10.02.2025 (UB2)



Bild 4: Detail Unterseiten Bohrkerne KB/RKS 3 – KB/RKS 5 vom 10.02.2025 (UB2)



Bild 5: Gesamtaufnahme der Schwarzdeckenkerne sowie des bei KB/RKS 3 – 5 gekernten Grobschotters

Lage der Kernbohrung	Probe Nr.	Aufbau
Wolfsgasse/ Bahnstraße (UB2) in Setterich Detaillage siehe Anlagen 1.2.3	KB/RKS 3	3 cm Deckschicht (nicht bis schwach auffällig) über 2 cm Binder-/Bitu-Tragschicht (nicht bis schwach auffällig) über Kalksteingrobschotter (gekernt bis $t = 0,20$ m)
	KB/RKS 4	4 cm Deckschicht (nicht bis schwach auffällig) über Kalkstein(grob)schotter (gekernt bis $t = 0,20$ m)
	KB/RKS 5	3 cm Deckschicht (schwach auffällig) über 3 cm Binderschicht (schwach auffällig) über 4 cm Binder-/Bitu-Tragschicht mit stark auffälligem Anspritzbelag (Glanz + Geruch!) über Kalksteingrobschotter (gekernt bis $t = 0,30$ m)

Tabelle 2: Zusammenstellung Aufbau, Schichtdicke und Auffälligkeit der Schwarzdeckenbohrkerne UB2