

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 6010222
 Schacht-O: 6010222
 Schacht-U: 6010467
 Länge: 53.2
 Datum : 03.11.2021
 U.-Grund:

Ort : Flammersheim
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 600/600
 Videoband-Nr.: 1075
 U-Richtung : in
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : IN DER COMME
 Material: B-L Betonrohr mit Liner
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1960
 Wetter : Regen
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:1000

6010222

03:26:23 0.0 BCD XP iSK5 Rohranfang

05:01:20 30.0 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

05:01:29 30.0 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

05:01:37 30.0 BAF B A iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr

04:02:12 30.9 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 3 Uhr

04:02:23 30.9 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 3 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

04:02:34 30.9 BAF B A iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr

07:03:57 38.0 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr

07:04:06 38.0 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

07:04:16 38.0 BAF B A iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 12 Uhr

07:04:28 38.0 BAB B A iSK3 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsris Rissbreite 1 mm 12 Uhr

05:04:53 39.5 BAF A E iSK4 Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar 9-3 Uhr

04:06:58 53.2 BCE XP iSK5 Rohrende
 04:07:13 53.2 BDB iSK5 Allgemeine Anmerkung

6010467

SK0 = Sofort
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt
 SK6 = nur TV

max. SK: 2
 Rangfolge: 1714

28.1.2026