


# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Flamersheim	Straße :	Ringsheimer Weg
Haltung:	6010078	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	6010078	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	6010095	Videoband-Nr.:	PAN11	Baujahr:	1965
Länge:	4.7	U-Richtung :	gegen	Wetter :	kein Nie
Datum :	05.11.2014	Firma:	M. Tschannen	Inspekteur:	M. Tschannen
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

6010078



6010095

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	16.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 2228	