

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
Haltung: 5910041  
Schacht-O: 5910041  
Schacht-U: 5910238  
Länge: 45.9  
Datum : 04.11.2021  
U.-Grund:

Ort : Flammersheim  
Rohrform : DN Kreis  
Durchmesser : 300/300  
Videoband-Nr.: 1075  
U-Richtung : in  
Firma: kanalprofi  
Bemerkung:

Straße : ZEISIGSTRASSE  
Material: B Betonrohr  
Eigentum: 1  
Baujahr: 1973  
Wetter : trocken  
Inspekteur: S. Nau  
Maßstab : 1:500

5910041

**Riss, Kurzliner ganzes Rohr Station ca. 2,80m bis 3,80m in FR**

08:00:53	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
08:01:22	3.0 BAB B A	iSK3 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriß Rissbreite 1 mm 12 Uhr	
08:21:42	3.4 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:21:52	3.4 BAH C	iSK3 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	<b>Stutzen KATE Verpressung</b>
08:22:00	3.4 BAF B A	iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 12 Uhr	
08:22:24	3.7 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:22:33	3.7 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	<b>Stutzen KATE Verpressung</b>
08:22:41	3.7 BAF B A	iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr	
08:22:51	3.7 BAO	iSK1 Boden sichtbar 10 Uhr	
08:13:56	10.5 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
08:15:13	10.5 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	<b>Stutzen KATE Verpressung</b>
08:15:23	10.5 BAF B A	iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr	
08:15:38	10.5 BAO	iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr	
08:37:37	19.3 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:37:46	19.3 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	<b>Stutzen KATE Verpressung</b>
08:37:56	19.3 BAG	iSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 20 Prozent 10 Uhr	
08:38:07	19.3 BAF B A	iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr	<b>Wurzeln mit Roboter fräsen</b>
08:20:50	30.9 BBA B	iSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 2 Prozent 11-1 Uhr	
08:21:20	33.1 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang 6 Uhr	
08:21:52	37.3 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang 6 Uhr	<b>Wurzeln mit Roboter fräsen</b>
08:22:23	40.0 BBA B	iSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 2 Prozent 11-1 Uhr	
08:23:20	45.3 BAB B A	iSK3 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriß Rissbreite 1 mm 2 Uhr	
08:23:39	45.3 BAC B	iSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 200 mm 1-4 Uhr	<b>ehemaliger Anschluss mit KATE Verpressung verschließen</b>
08:23:59	45.9 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5910238

SK0 = Sofort  
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
SK6 = nur TV

max. SK: 1  
Rangfolge: 477

3.2.2026