

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Flamersheim	Straße :	Ringsheimer Weg
Haltung:	6009076	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	6009076	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	6010077	Videoband-Nr.:	PAN11	Baujahr:	1965
Länge:	49.4	U-Richtung :	in	Wetter :	kein Nie
Datum :	05.11.2014	Firma:	M. Tschannen	Inspekteur:	M. Tschannen
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

6009076

80:80:00 0.0 BCD XP iSK5 Anfangsknoten Rohranfang

88:80:10	16.6 BCA C A	iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
88:80:20	16.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 12 Uhr	
88:80:30	17.1 BCA E A	iSK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
88:80:40	17.1 BAG	iSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 % 2 Uhr	
88:80:50	17.1 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 2 Uhr	
88:81:00	18.0 BCA C A	iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
88:81:10	18.0 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 10 Uhr	
88:81:20	25.8 BCA C A	iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
88:81:30	25.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 2 Uhr	
88:01:40	43.2 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 3 Uhr	Stutzen in Ordnung
88:01:50	43.5 BCA E A	iSK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
88:02:00	43.5 BAG	iSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 % 11 Uhr	
88:02:10	43.5 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 11 Uhr	
88:02:20	43.7 BCA B A	iSK5 Sattelanschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 3 Uhr	Stutzen in Ordnung
88:02:30	46.8 BCA C A	iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
88:02:40	46.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 12 Uhr	
88:02:50	48.6 BCA C A	iSK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
88:03:00	48.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 2 Uhr	
88:03:10	48.6 BAB B A	iSK3 Rissbildung Längsriß Rissbreite 1 mm 2 Uhr	zusammen mit Stutzen KATE Verpressung
88:03:20	49.4 BCE XP	iSK5 Endknoten, Rohrende	

6010077

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	16.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1404	