

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Kuchenheim	Straße :	BUSCHSTRASSE
Haltung:	5812053	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B-R Betonrohr repariert
Schacht-O:	5812053	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5812071	Videoband-Nr.:		Baujahr:	1962
Länge:	48.9	U-Richtung :	in	Wetter :	kein Nied
Datum :	03.09.2024	Firma:	D. Wersich	Inspekteur:	D. Wersich
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5812053

80:00:00	0.0 BCD XP	iSK5	AnfangsknotenRohranfang
80:00:00	0.0 BAF C E	iSK3	Oberflächenschaden nicht eindeutig feststellbar 1 Streckens. Anfang 5-7 Uhr
80:00:00	0.0 BAF A E	iSK4	OberflächenschadenOberfläche mit erhöhter Rauheitnicht eindeutig feststellbar 2 Streckens. Anfang 7-5 Uhr
80:00:00	5.7 BCA Z A	iSK5	Anschluss, andere Art, offen, DN 150 mm 10 Uhr
80:00:00	5.7 BCB Z	iSK5	Punktuelle Reparatur 10 Uhr
80:00:00	6.5 BCA Z A	iSK5	Anschluss, andere Art, offen, DN 150 mm 2 Uhr
80:00:00	6.5 BCB Z	iSK5	Punktuelle Reparatur 2 Uhr
86:00:00	13.8 BCA Z A	iSK5	Anschluss, andere Art, offen, DN 150 mm 11 Uhr
86:00:00	13.8 BCB Z	iSK5	Punktuelle Reparatur 11 Uhr
88:00:00	18.9 BCA D A	iSK5	Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 11 Uhr
88:00:00	18.9 BAH C	iSK2	Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 11 Uhr
90:00:00	22.2 BCA Z A	iSK5	Anschluss, andere Art, offen, DN 150 mm 1 Uhr
90:00:00	22.2 BCB Z	iSK5	Punktuelle Reparatur 1 Uhr
90:00:00	22.9 BCA D A	iSK5	Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, DN 150 mm 10 Uhr
90:00:00	22.9 BAH C	iSK2	Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 10 Uhr
90:00:00	29.8 BCA Z A	iSK5	Anschluss, andere Art, offen, DN 150 mm 10 Uhr
90:00:00	29.8 BCB Z	iSK5	Punktuelle Reparatur 10 Uhr
96:00:00	43.4 BCA Z A	iSK5	Anschluss, andere Art, offen, DN 150 mm 10 Uhr
96:00:00	43.4 BCB Z	iSK5	Punktuelle Reparatur 10 Uhr
98:00:00	48.9 BAF C E	iSK5	Oberflächenschaden nicht eindeutig feststellbar 1 Streckens. Ende 5-7 Uhr
98:00:00	48.9 BAF A E	iSK5	OberflächenschadenOberfläche mit erhöhter Rauheitnicht eindeutig feststellbar 2 Streckens. Ende 7-5 Uhr
98:00:00	48.9 BCE XP	iSK5	Endknoten, Rohrende

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

5812071

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	26.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1411	