

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Kuchenheim	Straße :	SCHIEßBERGSTRASSE
Haltung:	5812070	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5812070	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5812071	Videoband-Nr.:	1107	Baujahr:	1968
Länge:	40.2	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	22.09.2022	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5812070

08:24:39	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
08:25:06	1.0 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8-4 Uhr	
08:25:34	3.3 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen OK
08:26:33	12.1 BAB B A	iSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 2 Uhr	wird durch Stutzen saniert / abgedeckt
08:27:03	12.4 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 200 mm Rohrbreite 200 mm 2 Uhr	
08:27:11	12.4 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:27:18	12.4 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	
08:27:36	12.4 BAO	iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr	
08:30:11	29.9 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:30:32	29.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:30:55	29.9 BAB B A	iSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr	Riss, Kurzliner ganze Rohrlänge ca. Station 29,00 bis 30,00 in FR
08:32:52	40.0 BAI Z -	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8-4 Uhr	
08:32:31	40.2 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5812071

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	2.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 949	