

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Stotzheim	Straße :	SATURNSTRASSE
Haltung:	5709140A	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B-R Betonrohr repariert
Schacht-O:	5709140	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5709039	Videoband-Nr.:		Baujahr:	1967
Länge:	35.0	U-Richtung :	gegen	Wetter :	kein Nie
Datum :	24.09.2021	Firma:	M. Tschannen	Inspekteur:	M. Tschannen
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:750

5709140

00:04:10	35.0 BCE XP	gSK5 EndknotenRohrende
00:04:00	35.0 BAF C E	gSK5 Oberflächenschadennicht eindeutig feststellbar 1 Streckens. Ende 1-12 Uhr
00:03:50	35.0 BBB A	gSK5 Anhaftende Stoffe 2 Streckens. Ende 7-5 Uhr
00:03:40	33.1 BCB Z	gSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr
00:03:30	33.1 BCA G A	gSK5 AnschlussAnschluss offen Rohrhöhe 150.00 mm 2 Uhr
00:03:20	32.5 BBF B	gSK1 Infiltration 3 Uhr
00:03:10	32.5 BBB A	gSK4 Anhaftende Stoffe Querschnittsminderung 2.00 Prozent 3 Uhr
00:03:00	32.5 BAB B A	gSK2 RissbildungLängsriss Rissbreite 2.00 mm 3 Uhr
00:02:50	32.1 BBF B	gSK1 Infiltration 11 Uhr
00:02:40	32.1 BAB B B	gSK3 RissbildungRiss am Rohrfumfang Rissbreite 1.00 mm 11-1 Uhr
00:02:30	31.4 BCB Z	gSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr
00:02:20	31.4 BCA G A	gSK5 AnschlussAnschluss offen Rohrhöhe 150.00 mm 2 Uhr
00:02:10	30.5 BBF B	gSK1 Infiltration 3 Uhr
00:02:00	30.4 BAB C A	gSK1 RissbildungLängsriss Rissbreite 3.00 mm 3 Uhr
00:01:50	25.7 BCB Z	gSK5 Punktuelle Reparatur 11 Uhr
00:01:40	25.7 BCA G A	gSK5 AnschlussAnschluss offen Rohrhöhe 150.00 mm 11 Uhr

Riss, Edelstahlmanschette ganze Rohrlänge ca. Station 32,00 bis 33,00 gegen FR

Riss, Edelstahlmanschette ganze Rohrlänge ca. Station 30,00 bis 31,00 gegen FR

00:01:30	19.5 BCB Z	gSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr
00:01:20	19.5 BCA G A	gSK5 AnschlussAnschluss offen Rohrhöhe 150.00 mm 2 Uhr
00:01:10	17.6 BCB Z	gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr
00:01:00	17.6 BCA G A	gSK5 AnschlussAnschluss offen Rohrhöhe 150.00 mm 10 Uhr

00:00:50	13.6 BAB B A	gSK2 RissbildungLängsriss Rissbreite 2.00 mm 3 Uhr
----------	--------------	--

Riss, Edelstahlmanschette ganze Rohrlänge ca. Station 13,00 bis 14,00 gegen FR

00:00:30	7.0 BCB Z	gSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr
00:00:20	7.0 BCA G A	gSK5 AnschlussAnschluss offen Rohrhöhe 150.00 mm 10 Uhr

00:00:10	1.0 BAF C E	gSK4 Oberflächenschadennicht eindeutig feststellbar 1 Streckens. Anfang 1-12 Uhr
00:00:00	0.0 BCD XP	gSK5 AnfangsknotenRohranfang

5709039

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	2.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 421	