

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
Haltung: 5717031  
Schacht-O: 5717031  
Schacht-U: 5717032  
Länge: 37.4  
Datum : 11.12.2025  
U.-Grund:

Ort : Wüschheim  
Rohrform : DN Kreis  
Durchmesser : 400/400  
Videoband-Nr.: 1204  
U-Richtung : gegen  
Firma: kanalprofi  
Bemerkung:

Straße : GEBR.-GRIMM-STRAßE  
Material: B Betonrohr  
Eigentum: 1  
Baujahr: 1969  
Wetter : trocken  
Inspekteur: S. Nau  
Maßstab : 1:500

5717031

07:40:00	37.4 BCE XP	gSK5 Rohrende	
07:39:22	33.9 BDD B -	gSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende	
07:38:39	24.1 BDD B -	gSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang	
07:38:23	23.3 BAB B B	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Riss am Rohrumfang Rissbreite 2 mm 12 Uhr	Querriss KATE Verpressung
07:38:11	23.3 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
07:38:03	23.3 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
07:37:30	21.2 BAB C B	gSK1 Rissbildung Klaffender Riss (C) - offener Spalt in der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Riss am Rohrumfang Rissbreite 3 mm 12 Uhr	Querriss KATE Verpressung
07:37:17	21.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
07:37:09	21.2 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr	
00:36:12	17.9 BAC A -	gSK5 Bruch, Rohrsegmente verschoben Länge 300 mm - Schadensende 12 Uhr	
02:35:45	16.5 BAH B	gSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:35:37	16.5 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
02:35:09	15.8 BAC A	gSK0 Bruch, Rohrsegmente verschoben Länge 300 mm - Schadensanfang 11-4 Uhr	
02:34:29	15.8 BAB B A	gSK5 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm - Schadensende 12 Uhr	
02:33:30	15.3 BAB B D	gSK1 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung gewunden oder spiralförmig Rissbreite 1 mm 3-9 Uhr	Riss, Kurzliner ganzes Rohr ca. Station 13,50 bis 17,50m
02:33:57	14.6 BAB B A	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 1 mm - Schadensanfang 12 Uhr	
00:32:09	8.2 BAB B A	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längsriss Rissbreite 2 mm 2 Uhr	Riss zusammen mit Stutzen KATE Verpressung
00:31:57	8.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
00:31:48	8.2 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
00:31:05	7.9 BAJ A	gSK4 Verschobene Verbindung in Längsrichtung (A) - die Rohre sind parallel zur Rohrleitungsachse verschoben Längsverschiebung 15 mm 12 Uhr	
07:30:26	7.4 BAB B B	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Riss am Rohrumfang Rissbreite 1 mm 12 Uhr	Querriss, Edelstahlmanschette 0,5m

5717032

SK0 = Sofort  
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
SK6 = nur TV

max. SK: 0  
Rangfolge: 170

27.1.2026

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Wüschheim	Straße :	GEBR.-GRIMM-STRASSE
Haltung:	5717031	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5717031	Durchmesser :	400/400	Eigentum:	1
Schacht-U:	5717032	Videoband-Nr.:	1204	Baujahr:	1969
Länge:	37.4	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	11.12.2025	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

80:51:48	8.2 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
80:51:05	7.9 BAJ A	gSK4 Verschobene Verbindung in Längsrichtung (A) - die Rohre sind parallel zur Rohrleitungsachse verschoben Längsverschiebung 15 mm 12 Uhr
81:30:26	7.4 BAB B B	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Riss am Rohrumfang Rissbreite 1 mm 12 Uhr
		Querriss, Edelstahlmanschette 0,5m
88:29:43	2.0 BAJ A	gSK4 Verschobene Verbindung in Längsrichtung (A) - die Rohre sind parallel zur Rohrleitungsachse verschoben Längsverschiebung 15 mm 12 Uhr
88:29:11	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang

5717032

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 0	27.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 170	