

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5717050
Schacht-O: 5717050
Schacht-U: 5717051
Länge: 14.3
Datum : 12.12.2025
U.-Grund:

Ort : Wüschheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1205
U-Richtung : in
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : HAUFFSTRAßE
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1969
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:750

5717050

08:33:04 0.0 BCD XP iSK5 Rohranfang

08:34:12	7.9 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	Stutzen OK
08:34:43	9.9 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:34:52	9.9 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:35:24	10.1 BAB B A	iSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Längerriss Rissbreite 1 mm - 10 Uhr	
08:36:01	10.4 BAC A	iSK0 Bruch, Rohrsegmente verschoben Länge 300 mm 9-3 Uhr	
08:36:31	11.3 BAB B C	iSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm - Schadensanfang 7-5 Uhr	
08:36:53	11.9 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:37:01	11.9 BAH B	iSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:37:21	12.3 BAB B C	iSK5 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm - Schadensende 8-4 Uhr	
08:37:48	13.6 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
08:37:57	13.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:38:06	13.6 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 1 Uhr	
08:38:37	14.3 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5717051

SK0 = Sofort SK2 = Mangel SK4 = Intakt max. SK: 0 28.1.2026
SK1 = Gravierend SK3 = Gering SK6 = nur TV Rangfolge: 190