

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5513044
Schacht-O: 5513044
Schacht-U: 5513045
Länge: 49.0
Datum : 11.10.2022
U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-A
Rohrform : EI Ei
Durchmesser : 500/750
Videoband-Nr.: 1110
U-Richtung : in
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : IM AUDEL
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1991
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5513044

08:56:15	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang	
08:57:42	9.1 BAJ C	ISK4 Verschiebene Verbindung im Winkel (C) - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel der Verschiebung 1 Grad 12 Uhr	Muffe KATE Verpressung
08:58:54	15.5 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:59:03	15.5 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:59:39	16.1 BCA B A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:00:07	16.8 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:00:40	18.4 BAJ C	ISK4 Verschiebene Verbindung im Winkel (C) - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel der Verschiebung 1 Grad 3 Uhr	Muffe KATE Verpressung
09:01:57	26.5 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:02:05	26.5 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:02:15	26.5 BAF B A	ISK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr	
09:02:24	26.5 BAO	ISK1 Boden sichtbar 2 Uhr	
09:03:06	29.3 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:03:14	29.3 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:03:53	29.6 BAJ A	ISK4 Verschiebene Verbindung in Längsrichtung (A) - die Rohre sind parallel zur Rohrleitungsachse verschoben Längsverschiebung 15 mm 12 Uhr	Muffe KATE Verpressung
09:04:20	30.6 BAJ A	ISK4 Verschiebene Verbindung in Längsrichtung (A) - die Rohre sind parallel zur Rohrleitungsachse verschoben Längsverschiebung 15 mm 12 Uhr	Muffe KATE Verpressung
09:04:31	30.6 BAO	ISK1 Boden sichtbar 12 Uhr	
09:04:56	31.7 BAJ C	ISK4 Verschiebene Verbindung im Winkel (C) - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleitungsachse Winkel der Verschiebung 1 Grad 12 Uhr	Muffe KATE Verpressung
09:05:30	34.2 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:05:39	34.2 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:09:48	41.1 BCA B A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:10:07	41.2 BCA B A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	

5513045

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 188

18.12.2025

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-A	Straße :	IM AUDEL
Haltung:	5513044	Rohrform :	EI Ei	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5513044	Durchmesser :	500/750	Eigentum:	1
Schacht-U:	5513045	Videoband-Nr.:	1110	Baujahr:	1991
Länge:	49.0	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	11.10.2022	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

09:05:30	34.2 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:05:39	34.2 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:09:48	41.1 BCA B A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:10:07	41.2 BCA B A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:10:40	42.1 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:10:52	42.1 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:11:33	42.7 BCA E A	ISK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
09:11:42	42.7 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:13:06	49.0 BCE XP	ISK5 Rohrende	

5513045

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	18.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 188	