

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	PETER-SIMONS-STRASSE
Haltung:	5515050	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515050	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515051	Videoband-Nr.:	1190	Baujahr:	1963
Länge:	29.0	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	20.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515050

03:42:05	29.0 BCE XP	gSK5 Rohrende	
03:40:50	20.2 BAB B C	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm 12 Uhr	Riss, Kurzliner 1m
03:40:40	20.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:40:31	20.2 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:39:56	19.7 BAB B B	gSK2 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Riss am Rohrumfang Rissbreite 1 mm 12 Uhr	Querriss, Kurzliner 1m
08:39:43	19.7 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:39:34	19.7 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
03:37:58	16.8 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 10 Uhr	
03:37:46	16.8 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:37:38	16.8 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
03:36:57	16.4 BAC B	gSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 30 mm 2 Uhr	
03:36:42	16.4 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr	
03:36:33	16.4 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:36:25	16.4 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:35:21	14.8 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr	
09:35:12	14.8 BAO --	gSK1 Boden sichtbar 2 Uhr	
09:35:12	14.8 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:35:04	14.8 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
09:32:40	1.0 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr	
09:32:28	1.0 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:32:18	1.0 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
00:31:45	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5515051

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	19.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 453	