

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	PETER-SIMONS-STRASSE
Haltung:	5515222	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515222	Durchmesser :	500/500	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515219	Videoband-Nr.:	1190	Baujahr:	1963
Länge:	19.5	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	20.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515222

08:07:43	0.0 BCD XP	ISK5 Rohranfang
08:07:58	0.5 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr
08:09:05	9.8 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
08:09:13	9.8 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
08:09:31	9.8 BBB A	ISK3 Anhaftende Stoffe Inkrustation (A) Querschnittsminderung 1 Prozent 2 Uhr
08:10:46	17.7 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
08:10:53	17.7 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
08:11:02	17.7 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr
08:11:36	18.3 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
08:11:45	18.3 BAH E	ISK5 Schadhafter Anschluss Anschluss verstopft (E) 2 Uhr
08:11:45	18.3 BAO --	ISK1 Boden sichtbar 2 Uhr
08:12:35	18.4 BBH A A	ISK5 Ungeziefer Ratte (A) in der Rohrleitung Anzahl der Tiere 1 Stück
08:12:58	19.2 BCA C A	ISK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
08:13:11	19.2 BAH D	ISK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 10 Uhr
08:14:09	19.5 BAI Z -	ISK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr
08:14:17	19.5 BCE XP	ISK5 Rohrende

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen mit KATE Verpressung verschließen

Stutzen KATE Verpressung

5515219

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	2.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 989	