

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	REINALDSTRASSE
Haltung:	5515012	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515012	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515013	Videoband-Nr.:	903	Baujahr:	1965
Länge:	50.2	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	01.08.2015	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:750

5515012

0:22:29	0.5 BCD XP	ISK5 Rohranfang
0:23:12	0.9 BAB A A	ISK4 Oberflächenhaarriss, Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr
0:24:44	1.1 BCA C A	ISK5 Sattelanschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 12 Uhr
0:25:43	1.1 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 12 Uhr
0:26:02	1.1 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 12 Uhr
0:26:54	1.8 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 9 Uhr
0:27:28	1.8 BAH B	ISK2 Schadhafter Anschluss, zurückliegend, Spalt am Ende des Anschlusses 9 Uhr
0:27:46	1.8 BDD B -	ISK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt, Wasserstand 10 %, Schadensanfang
3:28:34	6.8 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart Querschnittsminderung 1 % 12 Uhr
3:28:51	8.3 BDD B -	ISK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt, Wasserstand 10 %, Schadensende
3:30:24	17.0 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 9 Uhr
3:30:34	17.0 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 9 Uhr
3:30:48	17.0 BAB B C	ISK2 Rissbildung komplex Rissbreite 2 mm 9-10 Uhr
3:33:41	33.0 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 9 Uhr
3:33:54	33.0 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 9 Uhr
3:34:44	34.2 BAB B C	ISK2 Rissbildung komplex Rissbreite 2 mm 5-12 Uhr
3:35:41	39.2 BAB B A	ISK2 Längsriss Rissbreite 1 mm 12 Uhr
3:36:13	39.4 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 12 Uhr
3:36:23	39.4 BAH C	ISK2 Schadhafter Anschluss, Spalt sichtbar, unvollständig eingebunden 12 Uhr
3:36:40	39.4 BAG	ISK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 2 % 12 Uhr
3:38:16	47.9 BCA E A	ISK5 Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, DN 150 mm 9 Uhr
3:38:26	47.9 BAH B	ISK2 Schadhafter Anschluss, zurückliegend, Spalt am Ende des Anschlusses 9 Uhr
3:38:40	48.1 BAI Z	ISK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart Querschnittsminderung 3 % 8-4 Uhr
3:39:22	50.2 BCE XP	ISK5 Rohrende
3:39:27	50.2 BAI Z -	ISK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart Querschnittsminderung 1 % 12 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Riss, Edelstahlmanschette 1m

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

5515013

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	22.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1361	