

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	STOLLMANNSTRAßE
Haltung:	5515206	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515206	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515224	Videoband-Nr.:	1190	Baujahr:	1965
Länge:	42.7	U-Richtung :	in	Wetter :	Regen
Datum :	19.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515206

3:04:48	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
3:05:05	0.0 BBC C	iSK4 Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material (C) (z.B. Beton) Höhe 5 Prozent - Schadensanfang 5-7 Uhr	
3:05:27	1.0 BBC C-	iSK5 Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material (C) (z.B. Beton) Höhe 5 Prozent - Schadensende 5-7 Uhr	
3:06:10	7.4 BAI Z	iSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent	
3:07:51	22.4 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:07:59	22.4 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	
3:08:45	25.2 BCA F A	iSK5 Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig (F) - anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zu Eingruppierung nach B, C, D, oder E nicht zur Verfügung stehen	
3:08:56	25.2 BBH A B	iSK5 Ungeziefer Ratte (A) in einem Anschluss Anzahl der Tiere 1 Stück	Anschluss OK
3:10:27	36.3 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
3:10:35	36.3 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	
3:10:43	36.3 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 2 Prozent 10 Uhr	
3:11:07	36.3 BBA B	iSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 10 Uhr	
3:11:37	38.8 BCA B A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	Anschluss OK
3:11:58	41.3 BAI Z-	iSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent	
3:12:17	42.2 BCA A A	iSK5 Anschluss Abzweig (A) - Rohr mit einem vorgefertigten Verbindungsstück Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	Anschluss OK
3:12:46	42.7 BCE XP	iSK5 Rohrende	

5515224

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	22.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1792	