

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 6010203
 Schacht-O: 6010203
 Schacht-U: 6010204
 Länge: 33.1
 Datum : 02.11.2021
 U.-Grund:

Ort : Flammersheim
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 600/600
 Videoband-Nr.: 1075
 U-Richtung : in
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : IN DER COMME
 Material: B Betonrohr
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1960
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:1000

6010203

08:00:00 0.0 BCD XP iSK5 Rohranfang
 00:11:09 6.5 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
 00:11:19 6.5 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr **Stutzen KATE Verpressung**
 00:11:34 6.5 BAF B A iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr
 00:11:45 6.5 BAO iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr

00:14:43 26.8 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
 00:14:54 26.8 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr **Stutzen KATE Verpressung**
 00:15:01 26.8 BAF B A iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr
 00:16:01 31.4 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
 00:16:10 31.4 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr **Stutzen KATE Verpressung**
 00:16:18 31.4 BAF B A iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 12 Uhr
 00:16:40 31.4 BAB A D iSK4 Oberflächenhaarriss, Rissbildung gewunden oder spiralförmig Rissbreite 0,5 mm 9-12 Uhr
 00:17:15 33.1 BCE XP iSK5 Rohrende

6010204

SK0 = Sofort
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt
 SK6 = nur TV

max. SK: 1
 Rangfolge: 972

28.1.2026