



Fotodokumentation des Bohrkernes aus der Kernbohrung KB 1



KB/RKB 1/2018
KB 1

Aufbau

Tiefe	Bezeichnung	Bemerkung
0,00 - 0,04 m	Binderschicht	Geruch schwach auffällig
0,04 - 0,15 m	Tragschicht	Geruch unauffällig
0,15 - 0,31 m	ältere Tragschicht	Geruch unauffällig



Fotodokumentation des Bohrkernes aus der Kernbohrung KB 7



KB/RKB 7/2018
KB 7

Aufbau

Tiefe	Bezeichnung	Bemerkung
0,00 - 0,06 m	Binderschicht	Geruch unauffällig
0,06 - 0,23 m	Tragschicht	Geruch unauffällig



Fotodokumentation des Bohrkernes aus der Kernbohrung KB 8



KB/RKB 8/2018
KB 8

Aufbau

Tiefe	Bezeichnung	Bemerkung
0,00 - 0,04 m	Binderschicht	Geruch unauffällig
0,04 - 0,27 m	Tragschicht	Geruch unauffällig