

076 HIST. RATHAUS STOLBERG // WIEDERAUFBAU UND
ENERGETISCHE SANIERUNG NACH HOCHWASSER

FOTODOKUMENTATION ZUM LV 4.10 AUFZUG

BESTANDSAUFNAHME 2023 / 2024



Gesamtansicht
Kaiserplatz




Rückansicht
(Ausschnitt)

076 HIST. RATHAUS STOLBERG // WIEDERAUFBAU UND
ENERGETISCHE SANIERUNG NACH HOCHWASSER



Bestandssituation
Treppenhaus
Erdgeschoss



Bestandssituation
Treppenaustritt
Kellergeschoss

076 HIST. RATHAUS STOLBERG // WIEDERAUFBAU UND
ENERGETISCHE SANIERUNG NACH HOCHWASSER



Bestandssituation
Treppenaustritt
Kellergeschoss



Bestandssituation
Treppenaustritt
Dachgeschoss

076 HIST. RATHAUS STOLBERG // WIEDERAUFBAU UND
ENERGETISCHE SANIERUNG NACH HOCHWASSER